



CÂMARA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Nº.: 194/2026
ASSUNTO: Indicação
SERVIÇO: Secretaria
DATA: 13/8/2026

Exmo. Sr.
José Agostinho Pontes
Presidente da Câmara Municipal
ALVINÓPOLIS – MG -

Leandro dos Santos Cassimiro, Vereador apresenta a V. Exa., indicação para que seja encaminhada ao Executivo Municipal:


Que sejam adotadas providências necessárias para a melhoria das condições de segurança e acessibilidade do escadão próximo à caixa d'água da COPASA, que dá acesso ao Bairro Monte, mediante a seguinte medida:

INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO AO LONGO DA ESCADARIA

Solicita-se, a instalação de corrimão ao longo da escadaria, considerando que esse acesso funciona como importante atalho para os moradores do Bairro Monte e de outras localidades que precisam se deslocar até o centro da cidade.

O trajeto reduz significativamente a distância percorrida, sendo especialmente importante para pessoas idosas, pessoas com dificuldade de locomoção e demais usuários que necessitam de maior apoio e segurança para utilizar a escadaria.

A ausência de corrimão torna o percurso perigoso, principalmente em períodos de chuva e durante a noite, havendo, inclusive, registro de acidente ocorrido no local em razão da falta de um apoio adequado ao longo da escada, situação que merece especial atenção do Poder Público.


Leandro dos Santos Cassimiro
VEREADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

JUSTIFICATIVA

Ressalta-se que os acessos alternativos para chegar ao centro da cidade representam uma distância consideravelmente maior, tanto para quem desce do Bairro Monte quanto para aqueles que utilizam o trajeto no retorno para suas residências. Dessa forma, a instalação do corrimão contribuirá para facilitar o deslocamento, ampliar a segurança, proporcionar acessibilidade e garantir melhores condições de mobilidade à população.

Diante do exposto, solicito que o Poder Executivo Municipal adote as providências necessárias para instalação de corrimão ao longo do Escadão, atendendo a uma necessidade apresentada de forma recorrente pelos moradores e usuários daquele importante acesso.

Leonardo Viana



CÂMARA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXOS

ILUSTRAÇÃO SUGERIDA – INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO NO ESCADÃO

Escadão próximo à Caixa d'Água da COPASA, com acesso ao Bairro Monte

SITUAÇÃO ATUAL



SITUAÇÃO SUGERIDA



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Imagem meramente ilustrativa – sugestão de instalação de corrimão no lado do muro, preservando a tela e as demais características existentes.

Leonardo Amorim



CÂMARA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS



Imagem meramente ilustrativa – sugestão de instalação de corrimão somente no lado da terra, mantendo a tela e a estrutura existente no lado oposto.

Georgina Vassini