



CÂMARA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS


ESTADO DE MINAS GERAIS

Nº.: 185/2026
ASSUNTO: Indicação
SERVIÇO: Secretaria
DATA: 30/7/2026

Exmo. Sr.
José Agostinho Pontes
Presidente da Câmara Municipal
ALVINÓPOLIS – MG -

Leandro dos Santos Cassimiro, Vereador apresenta a V. Exa., indicação para que seja encaminhada ao Executivo Municipal:

Que juntamente à Secretaria Municipal de Obras, em caráter de urgência, seja realizada obra para reparo da rede pública de drenagem pluvial, composta por manilhamento, recuperação do solo, contenção da erosão e estabilização do terreno nas proximidades da residência de uma senhora de 88 (oitenta e oito) anos de idade, localizada na comunidade Mato Virgem, zona rural de Alvinópolis, diante do risco iminente às moradias existentes no local.


Leandro dos Santos Cassimiro
VEREADOR

JUSTIFICATIVA

A presente indicação decorre da necessidade urgente de intervenção em trecho da rede pública de drenagem pluvial, composta por manilhamento, localizada na comunidade Mato Virgem, onde o abatimento do solo provocou a abertura de uma cratera nas proximidades de residências, colocando em risco a segurança das famílias que ali residem.

A situação merece atenção ainda maior porque uma das residências ameaçadas pertence a uma senhora de 88 (oitenta e oito) anos de idade, pessoa em condição de maior vulnerabilidade, cuja proteção deve ser prioridade da Administração Pública. Além dessa residência, outros imóveis localizados nas proximidades também poderão ser comprometidos caso o processo erosivo continue avançando.

Conforme registrado no Ofício nº 48/2026, da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), foi realizada vistoria técnica em 31 de março de



CÂMARA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

2026, ocasião em que foram constatados vazamento na rede de drenagem, abatimento do solo e indícios de deslocamento das manilhas, recomendando-se o encaminhamento da situação à Secretaria Municipal de Obras para adoção das providências necessárias.

Na oportunidade, a Defesa Civil destacou que, embora a residência permanecesse habitável naquele momento, a rede pública de drenagem deveria passar por reparos para eliminar os danos existentes e garantir a estabilidade do terreno e a segurança das edificações próximas, evitando futuros danos estruturais.

Entretanto, transcorridos mais de 4 (quatro) meses desde a vistoria técnica, a situação permanece sem solução definitiva. Relatos encaminhados a este vereador informam que o terreno continua cedendo mesmo durante o período de estiagem, evidenciando que o problema permanece ativo e poderá se agravar com a chegada do período chuvoso.

Cumprir destacar que a estrutura afetada consiste em uma rede pública de drenagem executada por meio de manilhas, responsável pela condução das águas pluviais e pelo adequado escoamento das águas na localidade. Todavia, diante do seu comprometimento, a rede deixou de cumprir sua finalidade, ocasionando infiltrações, abatimento do solo e erosão, comprometendo diretamente sua eficiência.

Ressalta-se que não se trata de interesse exclusivamente particular, pois a rede atende diversas residências da comunidade, constituindo equipamento público de responsabilidade do Município.

Além do evidente risco à integridade física dos moradores, a permanência da situação representa ameaça ao patrimônio das famílias, construído ao longo de anos de trabalho, esforço e dedicação de seus proprietários. A eventual perda ou comprometimento dessas residências acarretará prejuízos materiais e graves impactos sociais.

A situação também envolve questão de saúde pública, uma vez que uma rede pública de drenagem danificada e sem condições de desempenhar adequadamente sua função favorece infiltrações, erosões e degradação ambiental, comprometendo a qualidade de vida da população.

Considerando a proximidade do período de chuvas intensas, existe fundado receio de agravamento da erosão, com possibilidade de desmoronamento do terreno, comprometimento das residências, interrupção da rede pública de drenagem e risco à integridade física dos moradores, especialmente da senhora de 88 (oitenta e oito) anos.

Diante da gravidade dos fatos, da existência de vistoria técnica realizada pela Defesa Civil em 31 de março de 2026, da ausência de solução até o presente momento e da iminência do período chuvoso, indica-se que o Poder Executivo determine a execução imediata da obra de reparo da rede de manilhamento, contenção da erosão e estabilização do terreno, preservando a segurança das famílias, o patrimônio construído com grande



CÂMARA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS


ESTADO DE MINAS GERAIS

esforço pelos moradores, a funcionalidade da infraestrutura pública e o interesse coletivo da comunidade Mato Virgem.

Anexos

1. Cópia do Ofício nº 48/2026 da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), referente à vistoria técnica realizada em 31 de março de 2026.
2. Registro fotográfico do local, evidenciando o abatimento do solo, a erosão existente, a proximidade da cratera com as residências e os riscos decorrentes da deterioração da rede pública de manilhamento.

Os documentos anexos corroboram os fatos narrados nesta indicação e reforçam a urgência na adoção das providências necessárias pelo Poder Executivo Municipal, especialmente diante da proximidade do período chuvoso e do risco à segurança das famílias residentes na comunidade Mato Virgem.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS/MG

Rua Monsenhor Bicalho, n. 201, Centro

Defesa Civil Municipal

OFÍCIO

Ofício: 48/2026

De: Defesa Civil Municipal

Para: Secretaria Municipal de Obras Públicas

Assunto: Rede de drenagem com vazamento

Alvinópolis/MG, 31 de março de 2026

Venho, por meio deste informar que, na data 30/03/2026, o vereador Samuel Bicoco, procurou esta COMPDEC para que fosse realizada uma vistoria na Comunidade Mato Virgem, na zona rural do município de Alvinópolis/MG, na casa da moradora Chirlem Luzia Saraiva Maia. Portadora do CPF: 126.998.466-78, o vereador relatou que no local havia uma rede drenagem do município que passava pelo terreiro da moradora, próximo a casa, apresentando vazamento de água e abatimento do solo.

Ao comparecer ao local, pude evidenciar a veracidade dos fatos, o local possui uma rede drenagem que colhe a água de uma nascente e funciona como drenagem quando chove, pelo que evidenciei do solo abatido as trincas e o vídeo apresentado pela moradora, filmado em dia de chuva, onde a água jorrava para cima em alguns pontos do terreiro próximo a casa, presume-se que a rede esteja com alguma obstrução que ocasionou o deslocamento das manilhas, ocasionando todos os problemas.

Diante das condições observadas, no momento, a residência permanece habitável, porém, a rede drenagem deve passar por reparos, de maneira a sanar todos os danos causados ao imóvel, de maneira a garantir a segurança do local, evitando possíveis danos estruturais futuros à residência, pois a rede drenagem está muito próxima a residência da família.

Assim, encaminha-se o seguinte documento à Secretaria de Obras, a fim de serem tomadas as devidas providências no âmbito desta secretaria.

Atenciosamente,

Pedro Henrique de Carvalho
Coordenador de Defesa Civil Municipal

ANEXO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS/MG

Rua Monsenhor Bicalho, n. 201, Centro

Defesa Civil Municipal

OFÍCIO

Ofício: 48/2026

De: Defesa Civil Municipal

Para: Secretaria Municipal de Obras Públicas

Assunto: Rede de drenagem com vazamento

RECEBEMOS
31/03/26
[Assinatura]

Alvinópolis/MG, 31 de março de 2026

Venho, por meio deste informar que, na data 30/03/2026, o vereador Samuel Bicoco, procurou esta COMPDEC para que fosse realizada uma vistoria na Comunidade Mato Virgem, na zona rural do município de Alvinópolis/MG, na casa da moradora Chirlem Luzia Saraiva Maia. Portadora do CPF: 126.938.456-78, o vereador relatou que no local havia uma rede drenagem do município que passava pelo terreiro da moradora, próximo a casa, apresentando vazamento de água e abatimento do solo.

Ao comparecer ao local, pude evidenciar a veracidade dos fatos, o local possui uma rede drenagem que colhe a água de uma nascente e funciona como drenagem quando chove, pelo que evidenciei do solo abatido as trincas e o vídeo apresentado pela moradora, filmado em dia de chuva, onde a água jorrava para cima em alguns pontos do terreiro próximo a casa, presume-se que a rede esteja com alguma obstrução que ocasionou o deslocamento das manilhas, ocasionando todos os problemas.

Diante das condições observadas, no momento, a residência permanece habitável, porém, a rede drenagem deve passar por reparos, de maneira a sanar todos os danos causados ao imóvel, de maneira a garantir a segurança do local, evitando possíveis danos estruturais futuros à residência, pois a rede drenagem está muito próxima a residência da família.

Assim, encaminha-se o seguinte documento à Secretaria de Obras, a fim de serem tomadas as devidas providências no âmbito desta secretaria.

Atenciosamente,


Pedro Henrique de Carvalho
Coordenador de Defesa Civil Municipal

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS/MG

Rua Monsenhor Bicalho, n. 201, Centro

Defesa Civil Municipal






[Handwritten signature]




Shirley Vasson: 92



Leonardo Cassimiro



Seconde lesions, 20



Seomha Uapimato